

Tok : **Lubina** Stanice : **Petřvald**
 Kraj : **Moravskoslezský kraj** ORP : **Kopřivnice** Obec : **Petřvald**

Provozovatel stanice : **Povodí Odry Ostrava**

Centrum automatického sběru dat : **RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava**

Staničení : **5.21 [km]** Číslo hydrologického pořadí : **2-01-01-141**
 Plocha povodí : **165,28 [km²]** Zeměpisné souřadnice : **180921 v.d. 494245 s.š.**
 Nula vodočtu : **230,84 [m.n.m.] B** Procento plochy povodí toku : **85,0**

Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m3.s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :
bdělost	100	36,2	ústí do Odry - Vičovice
pohotovost	150	68,0	Kritické místo :
ohrožení	180	104	

Průměrný roční stav :	23	[cm]	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Průměrný roční průtok :	1,96	[m3s-1]	[m3s-1]	41,3	99,3	131	223	269


Odesílatel zpráv :	Četnost hlášení SPA :	I.	1 x denně
		II.	2 x denně
		III.	min. 3 x denně

Odesílatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
260	07.07.1997	143	05.01.1970
244	17.05.2010	142	29.03.2006
227	25.07.1966	140	23.04.1972
207	21.08.1972	124	20.01.1974
205	09.08.1985	102	12.02.1987
202	24.06.2009	102	07.03.2009
193	07.09.1996	96	28.01.1979
172	02.08.1977	95	23.02.1977



Popis umístění profilu :

100 m pod fotbalovým hřištěm Sokol Petřvald, levý břeh