

Tok : **Opava** Stanice : **Karlovice**
 Kraj : **Moravskoslezský kraj** ORP : **Bruntál** Obec : **Karlovice**

Provozovatel stanice : **ČHMÚ Ostrava**

Centrum automatického sběru dat : **RPP ČHMÚ Ostrava**

Staničení : **105.13 [km]** Číslo hydrologického pořadí : **2-02-01-011**
 Plocha povodí : **151,37 [km²]** Zeměpisné souřadnice : **172546 v.d. 500630 s.š.**
 Nula vodočtu : **488,89 [m.n.m.] B** Procento plochy povodí toku : **8,0**

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| Stupně povodňové aktivity : | [cm] | [m3.s-1] | Platnost SPA pro úsek toku : |
| bdělost | 130 | 22,0 | Vrbno pod Pradědem - Karlovice |
| pohotovost | 160 | 40,0 | Kritické místo : |
| ohrožení | 190 | 63,0 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Průměrný roční stav : | 61 [cm] | N-leté průtoky : | Q1 | Q5 | Q10 | Q50 | Q100 |
| Průměrný roční průtok : | 2,34 [m3s-1] | [m3s-1] | 14,8 | 44,5 | 63,6 | 125 | 160 |

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| Odesílatel zpráv : | Četnost hlášení SPA : | I. 1 x denně |
| | | II. 2 x denně |
| | | III. min. 3 x denně |

Odesílatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. |
|------|------------|------|------------|
| 221 | 09.08.1985 | 117 | 26.04.2006 |
| 204 | 06.09.2007 | 100 | 12.03.1981 |
| 186 | 04.07.1980 | 98 | 06.01.1982 |
| 172 | 26.06.2009 | 96 | 11.04.1987 |
| 155 | 21.07.2001 | 93 | 25.03.1992 |
| 135 | 01.09.2010 | 93 | 08.04.1982 |
| 126 | 30.08.1989 | 90 | 27.04.1992 |
| 123 | 20.10.1981 | 89 | 21.04.1988 |

Mapa v měřítku 1:50 000 :



Popis umístění profilu :
 u nové zastávky ČD v Karlovicích (přístup po silnici kolem pily), pravý břeh