

Tok : **Oiše** Stanice : **Věřňovice**
 Kraj : **Moravskoslezský kraj** ORP : **Orlová** Obec : **Dolní Lutyně**

Provozovatel stanice : **Povodí Odry Ostrava**

Centrum automatického sběru dat : **VHD Povodí Odry Ostrava, RPP ČHMÚ Ostrava**

Staničení : **7.47 [km]** Číslo hydrologického pořadí : **2-03-03-074**
 Plocha povodí : **1071,19 [km²]** Zeměpisné souřadnice : **182516 v.d. 495552 s.š.**
 Nula vodočtu : **196,54 [m.n.m.] B** Procento plochy povodí toku : **95,0**

Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m3.s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :
bdělost	370	181	pod Stonávkou - ústí do Odry
pohotovost	500	317	Kritické místo :
ohrožení	560	393	

Průměrný roční stav :	63 [cm]	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Průměrný roční průtok :	13,7 [m3s-1]	[m3s-1]	182	399	512	819	970

Odesílatel zpráv :	Četnost hlášení SPA :	I. 1 x denně
		II. 4 x denně
		III. 3hodinové hlášení

Odesílatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
715	17.05.2010	509	30.03.2006
596	09.08.1985	425	20.01.1974
596	09.07.1997	331	26.04.1975
570	08.09.1996	328	08.03.2009
547	22.08.1972	315	03.02.1967
547	01.09.2010	311	23.02.1977
539	24.08.2005	300	03.04.1994
532	02.06.2010	298	30.01.1953

Mapa v měřítku 1:50 000 :



Popis umístění profilu :
 100 m pod mostem, pravý břeh